



CERTIFICATE of Inspection

Date: 2025-12-09

Place of service: Nynäshamn

Type and name of ship/unit:

Vidskär

Flag:

S

Port:

MMSI No.:

Callsign.:

SBCM

We hereby certify that the systems and equipment specified below have been inspected and serviced according to MRC.1/Circ.1318. MRC.1/Circ.1432. The Chart reference states the quantity and the letter code of relevant enclosed Service Charts.

- | | |
|--|----------------|
| ☐ CO ₂ High Pressure System | Chart: |
| ☐ CO ₂ Low Pressure System | Chart: |
| ☐ Inertgas System | Chart: |
| ☒ Aerosol System | Chart: 1120542 |
| ☐ Dry Powder System | Chart: |
| ☒ Portable Fire Extinguishers | Chart: 1120542 |
| ☒ Fire Alarm | Chart: 1120542 |
| ☐ Other Systems and Equipment | Chart: |
| ☐ Breathing Apparatus ☐ Escape sets | Chart: |

Dafo Brand AB

EXP: 2026-12

Thomas Sjögren

Thomas Sjögren/Dafo Brand





Servicerapport

Utskriftsdatum: 2025-12-10 15:57

Kund Ressel Rederi AB	Adress Albybergsringen 5, 13769 Österhaninge		Kundnr 42469
Beställningsnummer	Kundens märkning	Plats M/S Vidskär	Platsnummer 000511036
Anläggning M/S Vidskär	Adress Söderby Brygga,		Anläggningsnr A33574
Ordernr 1120542	Arbetstyp Service	Servicetekniker Thomas Sjögren	Utförandedatum 2025-12-09
Order registrerad av Dafo Service	Servicelämnare Dafo Brand AB	Telefon 08-506 405 00	E-post info@dafo.se

Uppdrag Årlig service fartyg	Utfört
--	---------------

KONTROLLERADE OBJEKT

Nr	Objekt	Placering	Modell	Senaste revision	Status
100	Aerosolaggregat	Maskin	Fire Pro	2022	Ok
110	Brandlarm	Styrhytt	Eltek Delta	0	Ok
120	Utlösningstryckknapp	Styrhytt	FPX103c	0	Ok
130	Vajersystem	Maskinkapp Pannsläck		0	Ok
131	Pannsprinkler	Maskin panna		0	Ok
140	Värmedetektor			0	Ok
141	Rökdetektor			0	Ok
150	Skyltning, instr, dokumentation	Styrhytt		0	Ok
160	Instruktion skyltning	Styrhytt		0	Ok
170	Larmdon sirén/blixtljus			0	Ok
180	Larmdon akustiskt			0	Ok

MATERIAL

Nummer	Beskrivning	Antal
89-3250-00	Årlig översyn av brandredskap och övriga serviceobjekt	12
89-3250-00	Årlig översyn av brandredskap och övriga serviceobjekt	1



Servicerapport

Utskriftsdatum: 2025-12-10 15:05

Kund Ressel Rederi AB	Adress Albybergsringen 5, 13769 Österhaninge	Kundnr 42469
Beställningsnummer	Kundens märkning	Plats M/S Vidskär
Anläggning M/S Vidskär FHB	Adress Söderby Brygga,	Anläggningsnr A33575
Ordernr 1120542	Arbetstyp Service	Servicetekniker Thomas Sjögren
Order registrerad av Dafo Service	Servicelämnare Dafo Brand AB	Telefon 08-506 405 00
		E-post info@dafo.se

Uppdrag Årlig service fartyg	Utfört
--	---------------

KONTROLLERADE OBJEKT

Nr	Objekt	Placering	Modell	Senaste revision	Status
5	Brandsläckare koldioxid 5 kg	Brygga		2025	Ok
10	Brandsläckare skum 6 lit	Brygga		2022	Ok
20	Brandsläckare pulver 12 kg	Däck		2024	Ok
30	Brandsläckare pulver 12 kg	Maskin trapp		2024	Ok
40	Brandsläckare pulver 12 kg	Maskinrum		2022	Ok
50	Brandsläckare pulver 12 kg	Maskinrum		2022	Ok
70	Brandsläckare pulver 12 kg	Pentry		2022	Ok
80	Brandsläckare pulver 12 kg	Trapp mäss		2022	Ok
85	Brandsläckare pulver 12 kg	Trapp mäss		2022	Ok
90	Brandsläckare skum 6 lit	Mäss		2022	Ok
100	Brandsläckare pulver 12 kg	Reserv förråd		2024	Ok

KONTROLLERADE OBJEKT

Nr	Objekt	Placering	Modell	Senaste revision	Status
		mäss			
110	Brandsläckare pulver 12 kg	Reserv förråd mäss		2024	Ok

MATERIAL

Nummer	Beskrivning	Antal
89-3250-00	Årlig översyn av brandredskap och övriga serviceobjekt	12