



Uppdragsgivare, address/Client, address Ö-varvet AB Box 1083 475 22 Öckerö	MR rapportnr./MR report No. 150503-KR-02		Sida av/Page of 1/1
	Order nr./Order No. 39462-199	Beställare/Purchaser Mats Källström	
Tillverkare/Manufacturer ---	Provningsdatum/Date of testing 2015-12-08	Provningsplats/Place of testing Ö-varvet, Öckerö	

Föremål /Object Polis båt, material: Aluminium Tjockleksmätning av skrov styrbord och babord-sida, samt däck. (Se skiss bilaga 4-7 för mätresultat)		
Använd utrustning/Used equipment Cygnus 1 Snr: 4750 MR-51 Avståndskalibrering utförd mot känd godstocklek på objekt.		
Ritn. nr. rev./Drwg. No. rev. ---	Detailnr./Detail No. ---	Kontrollplan rev./Insp. plan rev. ---
Kontrollmoment/Concerning Tjockleksmätning; Enligt MR TI 9.4.10 rev.1		Kontrollklass/Class of concerning ---
Provningsomfattning/Extent of testing Stickprov		
Antal kontrollerade/Number of checked ---	Antal godkända/Numb of appr. ---	Anmärkning/Remarks ---
Provningsresultat/Test result För uppmätta godstjocklekar, se skiss Bilaga 1-4		
Ö-varvet AB Kabyssvägen 11 SE-475 31 Öckerö Phone: +46 31 758 00 00 Fax: +46 31 66 88 30 VAT-nr. SE556208288501 Certificate: ISO 9001/14001		
Anmärkningar/Remarks ---		

Operatör/Operator Martin Gustavsson	Datum/Date 2015-12-23	Stämpel/Stamp 
Underskrift/Signature 	Ort/Place Göteborg	

Arende


Polisbat

Däck

För
C

PS

SB



/mm

Akter

Arende

Polisbåt

Akterspegel

Akter

PS

5.2

5.1

SB

5.3

5.4


0
0
0
0

MR 150503
2015-12-08



Polisbat

SB-sida




MR 150503
2015-12-08



Polisbet

PS - sida



/m.m